


## 高性能溶剂型铝颜料 ——闪光铝颜料系列



### 产品介绍

该系列铝颜料具有独特的闪烁、明亮和随角异色效果。根据鳞片形状、粗细、规则度，对光的吸收和反射效果强弱不同，分为强闪型和银元型两种，主要应用于工程机械、电动工具、自行车、摩托车、汽车等各种金属闪光漆，也可用于塑胶和木器等涂料中。

### 产品应用



## 产品型号

### 01 强闪型闪光铝颜料

型号	不挥发份(%)	中位径(μm)	筛余物(325目)<%	比重	溶剂	应用
9320	72±2	20	0.3	1.45	矿物油/高闪点芳族	  
9325	72±2	25	0.3	1.45	矿物油/高闪点芳族	  
9330	72±2	30	0.1 (250目)	1.45	矿物油/高闪点芳族	  
9338	72±2	38	0.1 (225目)	1.45	矿物油/高闪点芳族	  
9350	72±2	50	0.1 (150目)	1.45	矿物油/高闪点芳族	  
9360	72±2	60	0.1 (150目)	1.45	矿物油/高闪点芳族	  

### 02 银元型闪光铝颜料

型号	不挥发份(%)	中位径(μm)	筛余物(325目)<%	比重	溶剂	应用
1125	72±2	25	0.1 (150目)	1.45	矿物油/高闪点芳族	  
1126	75±3	27	0.1 (150目)	1.45	矿物油/高闪点芳族	  
1130	75±3	30	0.1 (150目)	1.45	矿物油/高闪点芳族	  
1145	75±3	45	0.1 (150目)	1.45	矿物油/高闪点芳族	  
1150	75±3	50	0.1 (80目)	1.45	矿物油/高闪点芳族	  
1165	75±3	65	0.1 (80目)	1.45	矿物油/高闪点芳族	  
1185	75±3	85	0.1 (80目)	1.45	矿物油/高闪点芳族	  

 建筑外墙  皮革  汽车涂料

#### 温馨提示

1. 每次使用铝银浆之前请务必试样确认。
2. 分散铝颜料时采用预分散的方法：先选择适当的溶剂，采用1:1.2的比例将溶剂加入铝颜料中，慢慢搅拌均匀，在倒入配好的基料中。
3. 避免在混合过程中长时间使用高速分散设备。
4. 铝颜料应保持容器紧闭密封，储存温度为15-35°C。
5. 避免直接暴露在阳光直射，雨水和过高湿度环境中。
6. 启封后应立即密封，避免溶剂挥发，氧化失效。
7. 铝颜料长期储存可能会变干或遭到污染，使用前请重新检测，以避免损失。
8. 铝颜料燃烧起火，不可用水灭火，应使用专用的干砂灭火。
9. 少量铝颜料进入眼睛，用清水反复冲洗，并向医生咨询。

